



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРОКУРАТУРА
г. ДЕРБЕНТА

ул. Гагарина, 23а, г. Дербент,
Республика Дагестан, 368600

Директору МБДОУ «Детский сад
«Севиндж» с.Падар Дербентского
района РД

Рамазановой Н.К.

10.06.2021 № 02-06/01-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении выявленных нарушений законодательства

Прокуратурой города с привлечением ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в МБДОУ Детский сад «Севиндж» с.Падар Дербентского района РД.

Прокуратурой города с привлечением отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МБДОУ Детский сад «Севиндж» с.Падар Дербентского района РД.

В ходе проверки исполнения требований пожарной безопасности в МБДОУ Детский сад «Севиндж» с.Падар Дербентского района РД выявлены следующие нарушения:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Не предоставлен договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
3. Отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке на имеющуюся пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);
4. В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещении и отключающими подачу газа по сигналу загазованности (СП 60.13320.2012 п. 6.64);

АБ № 015372

5. Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой (ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНИП 21-01-97*);

6. Из спальных помещений отсутствуют вторые эвакуационные выходы, где численность людей превышает более 10 человек. (СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)

7. Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);

8. Здание не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (ПГ, ПВ). Источники противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами, расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);

9. Не представлены акты по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 43);

10. Двери на путях эвакуации в здании детского сада открываются не по направлению движения ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 1.13130.2020, п. 4.2.22);

11. Не представлены сертификаты соответствия на материал покрытия пола на путях эвакуации здания второго этажа (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134, п. 6);

В силу ст.37 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст.28 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности и создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В силу ст.41 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся.

Вышеизложенные нарушения требований указанного законодательства стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей ответственных лиц МБДОУ «Детский сад «Севиндж» с.Падар, а также отсутствия контроля за их деятельностью со стороны руководства МБДОУ «Детский сад «Севиндж» с.Падар.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст.22, ст.24 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять конкретные действенные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц в допущенных нарушениях закона.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменной форме в течение месячного срока со дня получения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копий приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



А.М. Джабраилов